

502/SPEZIFIKATION/2022



Hersteller	Mercedes Benz - VAN
Modell	519 CDI 190 KM
Spezifikation	Stockfahrzeug
Schaltgetriebe	automatik
Außenleuchten	Original mit LED - vorne - hinten
VIN	Sprinter No. 496
Anzahl der Sitze	15+15
Kundenname	STRONA INTERNETOWA
Termin	18.08.2022

ausgewählte Ausstattung

BLECHARBEITEN

- Verlängerung - Verlängerung hinten 50
- Dach - Notausstieg - elektrisch bedienbar
- Absenkung - hinten
- Scheiben
- seitlich - Original einzel mit Schiebe- oder Klappfenster

- vorne - Original - LedBox
 - **Tür**
 - elektrisch bedienbar
 - vorne - einzelne vorne
 - hinten - doppelte hinten
 - hinten - Klappeimitation
 - **Lifting** - klein Lifting
 - **Stoßstange**
 - vorne - Cuby Sport - Panamericana
 - hinten - hinten Original
 - **Sitzmontierung** - Fußboden-Wand
-

LACKIERUNG

- **Farbe** - von Kunden - RAL 1018 gelb
 - **Panorama rund um Fenster**
 - **Lackierung der Frontfläche**
-

DACHKLIMAANLAGE

- **Verteilung** - Deckekanal
 - **Modell** - Webasto 10kW - Frontmontage
-

POLSTERUNG


- **Farbe der Oberflächenbehandlung** - grau
 - **Decke** - Material - schwarz
 - **Seitenwände** - Material - weich/Textil
 - **Rutschfester Bodenbelag**: graue Holzimitation
-

ELEKTRIKARBEITEN UND MONTAGE

- **Beleuchtung** - Decke - LED Standard - Farbe - Weiß
- **Audio** - Radio - 2 Din
- **Heizung** - Konvektorheizung - VEHTEC
- **Sitze**
- Schema (Anhang 1)
- Sitzeigenschaften
 - Handgriffe
 - Sicherheitsgurten - Dreipunkt
- Rückenlehne - nicht kippbar
- Beine - Standard
- **zusätzliche Ausstattung**
- WiFi Router
- Konverter
- Steckdosen 230V - Zahl und Platz - 4x (2x vorne und 2x hinten)
- USB-Anschluss - Zahl und Platz - für jeder Reihe
- Schulzeichen - für Rollstuhlfahrer
- STOP Knöpfe
- Umrissleuchten - Dachumrissleuchten Standard 4
- Signalton für Rückwärtsgang
- Trennwand hinter Fahrer

- IT Kasten
- LED Fahrzielanzeige
 - Montageplatz - Seitenfenster, Heckfenster, Innenanzeige
 - Zahl - 3x
- Knopf für Rollstuhlfahrer

Anhänge



Anhang 1 - Sitze - Schema