

509/CONFIGURACIÓN/2022



Fabricante	Mercedes Benz - VAN
Modelo	519 CDI 190 KM
Configuración	Vehículo Stock
Caja de cambio	Automática
Faros exteriores	Originales, halógenos
VIN	Sprinter No. 498
Numero de butacas	22+1+1
Cliente	STRONA INTERNETOWA
Fecha	19.08.2022

Equipamiento

CHAPA

- Alargado - Alargador trastero 50
- Techo - Techo solar
- Lunas
- Laterales - Falso panorama doble
- Delantera - Original

- **Puerta**
 - Eléctrico - Delantero
 - Trasero - Originales con cristales
 - **Paragolpes**
 - Delantero - Cuby Sport - Diamond
 - Trasero - Trasero original
 - **Anclaje de butacas**
 - Suelo - pared
 - Suelo - suelo
 - **Plataformas** - Piso plano ocho rieles - De aluminio
-

PINTURA

- **Color** - Plata (MB 774)
-

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO

- **Salida** - Central
 - **Modelo** - Originales
-

PORTAEQUIPAJES

- **Recta** - Sin canal de AA
-

TAPICERÍA


- **Color de acabado** - Gris
 - **Techo** - Tejido - Gris
 - **Lados**
 - Material - Polipiel
 - Color - Negro
 - Factura - Acolchado - Costuras grises
 - **Salpicadero**: Ribeteado - Costuras grises
 - **Alfombras**
 - **Cortinas**: Negro - Costuras grises
-

ELECTRICIDAD Y MONTAJE

- **Iluminación**
 - Techo - LED Standard
 - Escalón de entrada
- **Audio**
 - Radio1 - 2 Din DAB+
 - TV
 - Tipo - Manual
 - Cantidad - 2x
 - Micrófono - Cableado
- **Calefacción** - Calefacción convectores
- **Butacas**
 - Esquemas (Archivo 1)
 - Características de butaca
 - Neto

- Mesita
- Manillas
- Reposabrazos
- Cinturones de seguridad - Tres puntos
- Acolchado
- Apoyo - Inclinado
- Piernas
 - Standard
 - NMI
- **Equipamiento adicional**
- Tapacubos cromados
- Retrovisores cromados
- Manillas cromadas
- Soporte de la matrícula cromado
- Alfombras
 - Pasillo
 - Debajo de butacas
 - Escalones de entrada
- Puerto USB - Número de asientos - por cada fila de asientos
- Carteles escolares
- Cámara
 - Atrás
 - Lateral
- Luces de Galibo - De techo Standard 4 U
- Sonido de marcha atrás
- Nevera - En la parte de la guantera
- Normas escolares
- Mampara detrás del conductor
- Botón de minusválidos
- PMR - PMR exterior
- Cierre centralizado/maleteros

Archivo



Archivo 1 - Butacas - Esquemas